

Temető gyalogoshíd állapotfelmérése

- A vegyes szerkezetű híd acél elemeinek állapota megfelelő.
- A faszerkezetű keresztgerendáinak állapota külsőleg még megfelelőnek látszik. Állapotának pontos felmérése a felépítmény elbontása után lehetséges. Cserére valószínűleg nincs szükség.
- A burkolat tartó hosszanti fapadlók, a palló burkolat és a korlát fa elemei elkorhadtak, cseréjük szükséges.

A mindenképpen elvégzendő munkák:

- A burkolat elemek és korlát faelemeinek cseréje
- Amennyiben a keresztgerendák egyes elemei elkorhadtak azok cseréje
- A faelemek védőmázolása, impregnálása

Javasolt munkák:

- Az acél szerkezetek korrodált részeinek rozsdamentesítése, mázolása.
- Hasznos lenne a megmaradó faelemek védőmázolása, impregnálása
- A felépítményi faszerkezetek esővíz elleni védelme pl. a faburkolat mintegy 20 cm-rel történő kétoldali megszélesítésével megoldható lenne a keresztgerendák végeinek és burkolat tartó fapadlók védelme

Bezenye, 2021. április 30.



Fuhrmann Vilmos
építési ea.